

Registro de Anomalías - Reporte de inspeccion


Test Multiflujo Sub - Registro Anomalía

SNAPSHOT DEL 08-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	08-07-2026, 11:03 a. m.	00:44	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
417	Sin datos	08-07-2026, 11:02 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
08-07-2026, 11:02 a. m.	08-07-2026, 11:03 a. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Registro de Anomalías: Selección Clasificación	00:13	Tipo A
2. PK Inicial Anomalía: Dato numerico	14:08	Valor: 9764
3. Registro de Anomalías: Aplica PK Final	00:02	NO
4. Selector Anomalía: Seleccion	00:01	Desgaste
5. Registro de Anomalías: Posicionamiento	00:01	No Aplica
6. Selector Criticidad: Seleccion	14:36	Nivel 3
7. Evidencia Multimedia: Evidencia	01:06	Guardar



ID
97cf1bf7c3c6820218d238a684dbbeb7021e3df
1d3f1e94764b8fb1bb83f0e18 - documentation-
asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
97cf1bf7c3c68202...	documentation-asset	158.6 KiB	Imagen incluida