

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	09-07-2026, 10:46 a. m.	03:05	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
418	Sin datos	07-07-2026, 01:31 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
09-07-2026, 10:46 a. m.	09-07-2026, 10:46 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:17	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	00:20	Valor: 37
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:17	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:09	NS-74
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 23
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:12	Guardar




ID 48263 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:15	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID 48279 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:30

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:24

Guardar



ID 48295 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:18

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:20

Guardar




ID 48311 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:20

OK



ID 48327 - documentation-asset



ID 48343 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
48263	documentation-asset	196.7 KiB	79962d6ec5905868a2be111f5806fe7b0ec113545e51f080fd05257582324a41
48279	documentation-asset	194.8 KiB	09efe87b814aff4efdcdb147e3c7a64a3f43cad5c1e7174952c94645192bba144
48295	documentation-asset	157.5 KiB	c2f5696502ef539dad3e6bc686feda2a27bfc010bc1ae8f1a48e69a7b97ff086
48311	documentation-asset	205.9 KiB	1d08bd18ac8409527cfe17433fdae5bbd3e86fa506615749e560faa803ca0416
48327	documentation-asset	177.1 KiB	53466222673be92de53806101098456d280598ae85dd24f60d6460cbfd62354c
48343	documentation-asset	169.1 KiB	b672cc78135a10e5a3cb47ee66b6b394b946a29938d26914ae807817a00311f5