

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	09-07-2026, 10:56 a. m.	03:39	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
419	Sin datos	09-07-2026, 10:46 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
09-07-2026, 10:46 a. m.	09-07-2026, 10:56 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:09	Línea 5
2. Número de Tren: Dato numerico	00:59	Valor: 66
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:04	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:09	NS-93
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 13
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:28	Guardar




ID 48423 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:44	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID 48439 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:42

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:06

Guardar



ID 48455 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:12

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:06

Guardar




ID 48471 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:47

OK



ID 48488 - documentation-asset



ID 48504 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
48423	documentation-asset	173.7 KiB	1866f71848f6d15a4801081b3d1838532006e9e62413e0c4b2dad7156cc32011
48439	documentation-asset	116.9 KiB	1ba1ebb9422d9d99b211852707ccff656439d1e7e327ae9572fbb897d3ad62da
48455	documentation-asset	137.6 KiB	714a9cf08e4ca41362270bb05c307bd77a8b534bd4f9aaf99d8688761caf99ee
48471	documentation-asset	129.9 KiB	f093230331608bb0625bc75f8987a21d33ea3f964ba2282c7a357716179cd2d1
48488	documentation-asset	119.1 KiB	d0baa2c27e0ed6655be802cac06e543c343d4c288332522000c40f62eaefclae
48504	documentation-asset	213.4 KiB	fd9b9ba7700f29268a14c39a04d3ece85fc147fd462b6e2c655c657b610cf4a5