

Inspección de Salas Eléctricas - Reporte de inspeccion

Inspección de Salas Eléctricas

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 09-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	09-07-2026, 11:50 a. m.	02:11	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
421	Sin datos	09-07-2026, 11:17 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
09-07-2026, 11:50 a. m.	09-07-2026, 11:50 a. m.	0

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Tipo de Sala Eléctrica	00:04	Tablero SAF
2. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:05	Línea 5
3. Selección Estacion Línea 5: Seleccion	00:29	Bellavista de La Florida
4. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Vía	00:03	Vía 1
5. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:13	Valor: 19
6. Dictado Observación Condición General de Sala Eléctrica: Comentario de voz	00:14	Regresar
7. Inspección de Salas Eléctricas: Info dictado desviación condición sala eléctrica	01:22	Regresar
8. Inspección de Salas Eléctricas: Sala Eléctrica se encuentra en buen estado	00:14	Sí
9. Temperatura Tablero: Dato numerico	00:16	Valor: 18
10. Inspección de Salas Eléctricas: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:04	Sí

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 09-07-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.