

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	13-07-2026, 01:12 p. m.	02:13	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
432	Sin datos	13-07-2026, 01:09 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-07-2026, 01:12 p. m.	13-07-2026, 01:12 p. m.	6	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:10	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	00:15	Valor: 150
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:05	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:06	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 20
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:22	Guardar
		
ID 50168 - documentation-asset		
7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:20	OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:08

Guardar



ID 50184 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:22

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:06

Guardar



ID 50200 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:33

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID 50216 - documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:28

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID 50232 - documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:25

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:08

Guardar



ID 50248 - documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero

01:34

OK

18. Inspección de Material Rodante: Cierre

03:40

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
50168	documentation-asset	240.5 KiB	6d634c32feb4322eef6cf5991672ae7f0bd46c4ba663edf66f9a68930f449fbf
50184	documentation-asset	174.0 KiB	53c8c0c73319fa2c682f48ddf1b745c8b17927bd9f1e2bc2d596af6e8e18529a
50200	documentation-asset	198.6 KiB	7a98e4684b5503819a0dd12266e4b7e78286af2fd3b2dc11810f05d52106b99e
50216	documentation-asset	108.8 KiB	f55049535fe23605f8765ba0b49ed3530a4b419f84cde3288b2bd16b61dd441a
50232	documentation-asset	144.7 KiB	866a5fc3a4668a7643214910b3fa12dd0e19a48f9aa28b6f0409c2bbe42883b2
50248	documentation-asset	136.4 KiB	4f0f03a98b88b7304a2a99aafed7304c1a0e4a50d9327fec001d57cdf379163