

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 24-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	24-07-2026, 12:34 a. m.	04:35	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
438	Sin datos	24-07-2026, 12:30 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
24-07-2026, 12:30 a. m.	24-07-2026, 12:34 a. m.	8	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección VOBC GEN S2: Selección tipo de Mantenimiento	00:11	Mantenimiento Preventivo
2. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:12	Guardar
 ID 7d91d87320e071e3d0662d3f150c3fac030da88 bd687b1d8b295f2cc480f3926 - documentation-asset		
3. ID Tren: Dato numerico	00:52	Valor: 229
4. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:03	Línea 3
5. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:08	Valor: 2

6. Fotografía MRU: Evidencia

01:19

Guardar



ID
aeddf739eaa3dff659aa59b35eb27143b593b9d
eadd04274f93d0992dfd029a7 -
documentation-asset

7. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU


00:44

OK

8. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID
a7f969e92763ee6172cc81d5d7ed8ccc3acc6f0
ae059fb3f1c2fa567afd3a907 - documentation-
asset

9. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:47

OK

10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:15

Guardar



ID
d629e9acd7c694d74ec5486ff0c8452f722efe29
867614b3cfe21e4ced931eb3 - documentation-
asset

11. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


00:45

OK

12. Fotografía VOBC: Evidencia

00:37

Guardar



ID
3449d04aabf090d2ca18a31db641461aceff9a2
0797a87ab08a3201a448265de -
documentation-asset

13. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC


00:47

OK

14. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:36

Guardar




ID
e2b6d056e31173c67d84b153aaa3c2f6d393be
5bbb182baedab39e1221fc7cf9 -
documentation-asset


15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad

00:51

OK



ID
dd6d528f0c89e69054d0e603cb4137c6ce64bd
4c292b47616b8e3202ffc75ca6 -
documentation-asset



ID
9396584d8f5b6f4d7734e85cf676a7f9123d621
bb78aaef2e2c1e873c465748c -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 24-07-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
7d91d87320e071e3...	documentation-asset	218.7 KiB	Imagen incluida
aeddf739eaa3dff6...	documentation-asset	183.2 KiB	Imagen incluida
a7f969e92763ee61...	documentation-asset	78.3 KiB	Imagen incluida
d629e9acd7c694d7...	documentation-asset	134.4 KiB	Imagen incluida
3449d04aabf090d2...	documentation-asset	234.7 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
e2b6d056e31173c6...	documentation-asset	142.3 KiB	Imagen incluida
dd6d528f0c89e690...	documentation-asset	171.4 KiB	Imagen incluida
9396584d8f5b6f4d...	documentation-asset	180.9 KiB	Imagen incluida