

# Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX  
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 27-07-2026

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| alan_rivera             | 27-07-2026, 01:12 p. m. | 21:59                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 443                     | Sin datos               | 27-07-2026, 11:38 a. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 27-07-2026, 01:12 p. m. | 27-07-2026, 01:12 p. m. | 6                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                        | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Selección de Línea de Tren: Seleccion               | 00:30  | Línea 2          |
| 2. Número de Tren: Dato numerico                       | 16:40  | Valor: 162       |
| 3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina | 00:20  | Cabina S2        |
| 4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion          | 00:33  | NS-16            |
| 5. Temperatura Cabina: Dato numerico                   | 00:19  | Valor: 15        |
| 6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia               | 00:26  | Guardar          |



ID  
affe1c123da82b131c3032e566ff3c4d584ba6d3  
45693101c6886df29037ad0d - documentation-  
asset

## 7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:34

OK

## 8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:15

Guardar



ID  
7c287990dcbf14f5c211b216cd6b0d82e01f0ce  
0834d15cbc5a47a06ef52d202 -  
documentation-asset

## 9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:38

OK

## 10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

01:04

Guardar



ID  
7b92ee3784c6c6f845024ee8093bdd77c35d08  
cb9692ec6270fcc1b42d29afe9 -  
documentation-asset

## 11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:33

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:14

Guardar



ID  
841bad74fc837ee8bbd21d37e3db836e87b186  
a722fd2ec75de34f6998f32965 -  
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:48

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:17

Guardar



ID  
2782496577f98dbdd57329c22deea7e75a1957  
3f84e96c736accf2d44e68e351 -  
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:52

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:27

Guardar



ID  
87250d2c87b91fc3293ccd047b2e03aad80cd1  
9704bc1aebf7ec3057a074ea5 -  
documentation-asset

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero | 02:00 | OK        |
| 18. Inspección de Material Rodante: Cierre                 | 04:42 | Finalizar |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 27-07-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| affe1c123da82b13... | documentation-asset | 144.8 KiB | Imagen incluida |
| 7c287990dcbf14f5... | documentation-asset | 161.8 KiB | Imagen incluida |
| 7b92ee3784c6c6f8... | documentation-asset | 173.8 KiB | Imagen incluida |
| 841bad74fc837ee8... | documentation-asset | 121.5 KiB | Imagen incluida |
| 2782496577f98dbd... | documentation-asset | 185.9 KiB | Imagen incluida |
| 87250d2c87b91fc3... | documentation-asset | 168.3 KiB | Imagen incluida |