

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	27-07-2026, 01:12 p. m.	21:59	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
443	Sin datos	27-07-2026, 11:38 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
27-07-2026, 01:12 p. m.	27-07-2026, 01:12 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:30	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	16:40	Valor: 162
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:20	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:33	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:19	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:26	Guardar




ID 51778 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:34	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:15

Guardar



ID 51794 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:38

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

01:04

Guardar



ID 51810 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:33

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:14

Guardar




ID 51826 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:48

OK



ID 51842 - documentation-asset



ID 51858 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
51778	documentation-asset	144.8 KiB	4e907b6074675b04ef7e3b69e52b11c60145a13b7d6f05d3e7ada5301036d07a
51794	documentation-asset	161.8 KiB	a9d46decefc304e1cea9f5dabe69d3c22b886f8fda5d515953d57ed50fdd135
51810	documentation-asset	173.8 KiB	cdd9aa2d59b711f2ab405f0521c59949ff6a7a4c857d557b6a25f78633a75190
51826	documentation-asset	121.5 KiB	0e15d6f03e1f150a355f4a9032b4f66151b27f81689da78421978094e4e81942
51842	documentation-asset	185.9 KiB	bfdfee270cee48e24e1f304a31f3d49ef4c9eb593642991f0ac2d28c925ff95a
51858	documentation-asset	168.3 KiB	ad89c4a14a1bdd8b19bd1e262d459ca15550184259a0a5381c7c81a4e4138508