

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	27-07-2026, 01:20 p. m.	06:46	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
444	Sin datos	27-07-2026, 01:12 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
27-07-2026, 01:12 p. m.	27-07-2026, 01:20 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:12	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	03:31	Valor: 92
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:11	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:10	NS-04
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:17	Valor: 20
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:13	Guardar



ID 51944 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:01	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:21

Guardar



ID 51960 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:51

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:25

Guardar



ID 51976 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:14

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:20

Guardar




ID 51992 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

02:19

OK



ID 52008 - documentation-asset



ID 52024 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
51944	documentation-asset	152.9 KiB	19f3b2eeee3220350519a9e318e679a1ae2e1a28a0edc4cf2ed45d8c8157b9ae3
51960	documentation-asset	167.6 KiB	78b818131393fd42f99673eea7188a96ebfd54fcacfd4d1db27694a1fb4a7c521
51976	documentation-asset	130.9 KiB	2d02b75a0a9562af73ae434aaa1b09aff6fcd449c1f3b031689f62692e5bdc69
51992	documentation-asset	117.9 KiB	12871ca84743457571e70f7706bf977a261389e96d60f814d95e32611cc4b429
52008	documentation-asset	115.5 KiB	11e32276c5f6e9e28e0f9ca884754dd4eeebdf9883b42b7d1911899a631f9f50
52024	documentation-asset	161.0 KiB	16d1d2b996a35a4266e9d685373c5d667e228a0fcfda06d3bf11d2d87025e4de