

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX

Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	28-07-2026, 10:20 a. m.	18:57	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
445	Sin datos	28-07-2026, 09:57 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
28-07-2026, 09:57 a. m.	28-07-2026, 10:20 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:33	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	15:25	Valor: 112
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:13	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:09	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:18	Valor: 18
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:33	Guardar




ID 52105 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:00	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:14

Guardar



ID 52121 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:56

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:27

Guardar



ID 52137 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:04

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:15

Guardar



ID 52153 - documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:00

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:11

Guardar



ID 52169 - documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


01:04

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:15

Guardar



ID 52185 - documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero

01:05

OK

18. Inspección de Material Rodante: Cierre

02:29

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
52105	documentation-asset	103.8 KiB	520fae17a1c660ff092efadcac3bc9e11adfbf78f68ab3ee0606c2e1d29354f5
52121	documentation-asset	92.2 KiB	5b8f9a686755783f02f3e98b2f4ed961a37c0de484a2fd4d4b172d86a5a0a2a7
52137	documentation-asset	101.7 KiB	10adbdaea39f021f66159bbde370e1622aa852dbef21fb6cfda05fc20fd1f98c
52153	documentation-asset	76.2 KiB	2018da33ca019c90d41951d9f2a60a1c36cae98943d0575930e4e5b4b8d58eb8
52169	documentation-asset	91.9 KiB	d15fcc1a30fee87a676710331a17acca710588703b57fe956d22930b95e3c38d
52185	documentation-asset	92.5 KiB	06882052c357719b45186bfccc1b19bc438dbe629a97fdc5bf50a1e3466c6e6c