

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	28-07-2026, 03:55 p. m.	10:31	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
451	Sin datos	28-07-2026, 03:34 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
28-07-2026, 03:34 p. m.	28-07-2026, 03:55 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	08:00	Valor: 71
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:16	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:06	NS-93
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 22
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:27	Guardar




ID 52805 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:46	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:16

Guardar



ID 52821 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:57

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID 52837 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:52

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar




ID 52853 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:04

OK



ID 52869 - documentation-asset



ID 52885 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
52805	documentation-asset	177.4 KiB	fcdf11f0a898a814dbe431bf920eb0b2ad4da135a8b0f85232fb8f87fde11f88
52821	documentation-asset	171.5 KiB	4d67a707a60d7d3a48107fed537f81f3a0084e7c671312932d48ad8e04224c6d
52837	documentation-asset	133.6 KiB	4b99a52c9230defb7b47d86a18905f83f491fe546d4a7b79000ef03751e5874
52853	documentation-asset	113.6 KiB	87f11a49a3f4d532ea2c10e50ef075746038a5e0ab0b657329c7ae2584a32898
52869	documentation-asset	127.0 KiB	69240ddd40daa24bfed4620ba40e7baf23c65eacadc0b1d79b8f96d638a2fa84
52885	documentation-asset	124.1 KiB	5b7fcacd62619c9112e9c31daf175854d6eb1445a8d3fe57461ea837d13028d7