

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	29-07-2026, 11:55 a. m.	10:51	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
457	Sin datos	29-07-2026, 10:47 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-07-2026, 11:55 a. m.	29-07-2026, 11:55 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:11	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	08:39	Valor: 126
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:07	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:11	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:11	Guardar




ID 53575 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:26	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:09

Guardar



ID 53591 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:31

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID 53607 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:35

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar




ID 53623 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:35

OK



ID 53639 - documentation-asset



ID 53655 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
53575	documentation-asset	169.6 KiB	cfe9271a55435c3c618c4fda854c4d426347d42203a2cfaa6c80fc39a321f520
53591	documentation-asset	107.3 KiB	e63fe48cc83d7c4e3ea8d6034c0d72f83f2cb320838b04579125eb073cdd4280
53607	documentation-asset	166.0 KiB	44f32de549606793de1f86e9b7855cf3815c6d40b87844619671fe7bd867c808
53623	documentation-asset	96.1 KiB	a8bc3a0954da1811485c4db3d6d74a27369ea700fe682ae26271976acb425592
53639	documentation-asset	118.5 KiB	b53b7a177231e16303248da033d0b058caa057d9e5cfbcb2efaa6b9244c8cc64
53655	documentation-asset	123.7 KiB	b146db93e312f2732901fc2436a2084cd8baac3c7fdbcb7a7fd25525d92a93bd0