

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	30-07-2026, 10:02 a. m.	09:41	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
461	Sin datos	30-07-2026, 09:48 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
30-07-2026, 09:49 a. m.	30-07-2026, 10:02 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:08	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	06:56	Valor: 111
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:12	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:11	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:16	Valor: 19
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:41	Guardar



ID 53989 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:48	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:12

Guardar



ID 54005 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:57

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:09

Guardar



ID 54021 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:55

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:06

Guardar




ID 54037 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:52

OK



ID 54053 - documentation-asset



ID 54069 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
53989	documentation-asset	223.7 KiB	b13b39c26cff22ab2cd7de9c2cba9623fd91d600f89812ace3ed768019e8dbdc
54005	documentation-asset	222.3 KiB	2f295e50a2d45c96d717f5d9aab44567b7a2f90c1cde894f2a5b85d81b76e261
54021	documentation-asset	167.5 KiB	50afc9033295a2ae4e741d63fd2aa698c5ddb0257e858fe55f3b431355bebe0f
54037	documentation-asset	132.5 KiB	ffea063094bee959253d629906902ab08f34505ecca04efb686f5b011695546c
54053	documentation-asset	156.3 KiB	d52d512184f935b6efc355654944fbdcf99c764550453de14664bc6ebfae3202
54069	documentation-asset	128.5 KiB	1cea3adced6dcdde8e4ed06a84ef695bbb97a2860ce827b268d7af75fad1a6b6