

Inspección de Locales Técnicos - Reporte de inspeccion

Inspección de Locales Técnicos

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 30-07-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	30-07-2026, 01:34 p. m.	00:50	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
464	Sin datos	30-07-2026, 01:33 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
30-07-2026, 01:33 p. m.	30-07-2026, 01:34 p. m.	0

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:08	Línea 1
2. Selección Estacion Línea 1: Seleccion	00:07	Ecuador
3. Inspección de Locales Técnicos: Selección Vía	00:03	Vía 1
4. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:08	Valor: 24
5. Inspección de Locales Técnicos: Local Técnico tiene Aire Acondicionado	00:03	No
6. Inspección de Locales Técnicos: Condición General de Local Técnico	00:08	Sí
7. Inspección de Locales Técnicos: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:03	Sí
8. Inspección de Locales Técnicos: Cierre	02:21	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 30-07-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.