

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	31-07-2026, 11:21 a. m.	02:24	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
471	Sin datos	31-07-2026, 10:51 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
31-07-2026, 11:21 a. m.	31-07-2026, 11:21 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	13:18	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	00:36	Valor: 147
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:03	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:10	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:13	Valor: 17
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:18	Guardar



ID 54942 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:19	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID 54958 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:30

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:08

Guardar



ID 54974 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:29

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar




ID 54990 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:35

OK



ID 55006 - documentation-asset



ID 55022 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
54942	documentation-asset	269.5 KiB	4285ccd18a978e8ace739ccea7244ef9e77363d4ec975bcdc32be2741c4387ad
54958	documentation-asset	246.2 KiB	30b881263abfec4b746e5ac6217b8be9e19528ac478f4a6582c20a251ca8213a
54974	documentation-asset	229.2 KiB	e7ffab43f5159c94924112370536e374b5953648ea73e811f65fab51d2dd9e19
54990	documentation-asset	123.3 KiB	6421de8c946af786302676c3114031252f496c9c43d66b8bc071b95050227f42
55006	documentation-asset	178.3 KiB	16a2d8241205b3c424b4043849b48e1c5d2abf96c1c4ed1e0755835483a19ec2
55022	documentation-asset	154.3 KiB	e33b5de8f1dc8d069ae067649d6f1e7b02c05e81b1c61d4f2e07f1227738a2bb