

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
alan_rivera	31-07-2026, 11:50 a. m.	03:14	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
472	Sin datos	31-07-2026, 11:22 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
31-07-2026, 11:22 a. m.	31-07-2026, 11:50 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	01:19	Línea 4A
2. Número de Tren: Dato numerico	00:21	Valor: 069
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:10	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:08	Valor: 17
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:10	Guardar



ID 55116 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:49	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

16:31

Guardar



ID 55132 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:42

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:09

Guardar



ID 55148 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar




ID 55164 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:50

OK



ID 55180 - documentation-asset



ID 55196 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
55116	documentation-asset	225.9 KiB	2d7f01368cd78f38cb9ebac68b58c71b9323e5e8f335a2d2484d13e0c9859e1f
55132	documentation-asset	211.5 KiB	e7d99a3ebd10fbed3d707b89c620f5eb7b31fe4a318e04fef6eead9d156a554c
55148	documentation-asset	176.6 KiB	1a175cde178aaa279a40a983be37aefd9ba41451cf15779e601025f66ef97958
55164	documentation-asset	180.9 KiB	6b7e7890075511b68a5d3c8dd5c823f66dcbe5137efa6797ca76506d7de2d738
55180	documentation-asset	155.9 KiB	a04ca4fb689b7e2f27047a745698419819db5bd086c939d36e62c03a22f958d8
55196	documentation-asset	154.0 KiB	5533bbbd61831be1f8efbb67ee85fd79cee06bddd9ea03e3fc620d0f95f086e3