

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	03-08-2026, 10:50 a. m.	04:16	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
478	Sin datos	03-08-2026, 10:45 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
03-08-2026, 10:45 a. m.	03-08-2026, 10:50 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	02:13	Valor: 445
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:07	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	16:13	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	16:13	Valor: 12
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:06	Guardar




ID 55915 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:42	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID 55931 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:47

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:14

Guardar



ID 55947 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:02

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:10

Guardar



ID 55963 - documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:49

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:05

Guardar



ID 55979 - documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:50

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

15:51

Guardar



ID 55995 - documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero

00:53

OK

18. Inspección de Material Rodante: Cierre

02:16

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
55915	documentation-asset	207.0 KiB	9fb10aecf361d1cdd5e9ae9535ce9916a9520e77a92806df9ce10b6f71564d93
55931	documentation-asset	194.5 KiB	4e797dc81d19e325655f65c3adfb55d38ffb3acf6a536f442f1e1bc3b893728a
55947	documentation-asset	223.1 KiB	815bfcb882f8034a06f4a9468613c44d46974f231d0a6d5a6572117da16e94b4
55963	documentation-asset	116.2 KiB	c90cbcb9becfd3f25cd859af15e2ed47b615405c049e938d184fbdfef0f5c0d1b
55979	documentation-asset	158.1 KiB	a7a9c5d0afb6dda78c662371a450012a23dd66e0df6e92539ae79f4ea22c58a0
55995	documentation-asset	105.9 KiB	c1cd542e9b784bd9cb1055b3557b6659def9d10fca11d732d24174242efff7c4