

Inspección de Locales Técnicos - Reporte de inspeccion

Inspección de Locales Técnicos

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	03-08-2026, 11:25 a. m.	06:06	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
480	Sin datos	03-08-2026, 11:13 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-08-2026, 11:25 a. m.	03-08-2026, 11:25 a. m.	0	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:06	Línea 4A
2. Selección Estacion Línea 4A: Seleccion	15:32	Santa Julia
3. Inspección de Locales Técnicos: Selección Vía	00:31	Vía 2
4. Temperatura Ambiente: Dato numerico	04:15	Valor: 18
5. Inspección de Locales Técnicos: Local Técnico tiene Aire Acondicionado	00:09	No
6. Inspección de Locales Técnicos: Condición General de Local Técnico	00:04	Sí
7. Inspección de Locales Técnicos: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:03	Sí
8. Inspección de Locales Técnicos: Cierre	03:43	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-08-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.