

Inspección de Salas Eléctricas - Reporte de inspeccion

Inspección de Salas Eléctricas

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	03-08-2026, 11:25 a. m.	01:22	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
481	Sin datos	03-08-2026, 11:22 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-08-2026, 11:25 a. m.	03-08-2026, 11:25 a. m.	0	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Tipo de Sala Eléctrica	00:05	Tablero SAF
2. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:06	Línea 4A
3. Selección Estacion Línea 4A: Seleccion	00:05	Santa Julia
4. Inspección de Salas Eléctricas: Selección Vía	00:04	Vía 2
5. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:10	Valor: 18
6. Inspección de Salas Eléctricas: Sala Eléctrica se encuentra en buen estado	00:14	Sí
7. Temperatura Tablero: Dato numerico	00:08	Valor: 20
8. Inspección de Salas Eléctricas: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:02	Sí
9. Inspección de Salas Eléctricas: Cierre	03:32	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-08-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.