Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 04-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	04-08-2026, 10:26 a. m.	06:29	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
483	Sin datos	03-08-2026, 03:53 p. m.
CREACION	**ULTIMO CAMBIO**	**EVIDENCIAS**
04-08-2026, 10:26 a. m.	04-08-2026, 10:26 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:13	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	03:54	Valor: 125
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:07	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:16	Valor: 18
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:09	Guardar

ID 6f0fa1385bc63789f1e75d60ce1933576814a033299b7a8e097e12f1560eb03f - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central 01:24 **OK**

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia 00:08 **Guardar**

ID
c5e916b23e9e9402993dfc767301dace4f85fced24610df1dee30513a3e8aabe - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo 01:23 **OK**

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia 00:08 **Guardar**

ID
19f5ae12fd02005b698e5fa99452a6114abf170ab2b5985d93838199f3c4b4d8 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho 01:21 **OK**

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09 **Guardar**

ID 7e98803cb04a869b10dd71308d2f5cf050af42e845a68fe040556802c21495b6 - documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

02:06 **OK**

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:08 **Guardar**

ID 9fbfe1f22c3017822e7af24b058bbc79f68b08484ca603785a8266cdfc8fbcf5 - documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha

01:26 **OK**

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:07 **Guardar**

ID 4a6724c2dbf1931274d0fa1c5fe5c720d0a6651adf1bab630f3f70debd39d3e4 - documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:37	**OK**
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:57	**Finalizar**

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 04-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
6f0fa1385bc63789...	documentation-asset	159.7 KiB	Imagen incluida
c5e916b23e9e9402...	documentation-asset	171.5 KiB	Imagen incluida
19f5ae12fd02005b...	documentation-asset	133.7 KiB	Imagen incluida
7e98803cb04a869b...	documentation-asset	102.0 KiB	Imagen incluida
9fbfe1f22c301782...	documentation-asset	123.7 KiB	Imagen incluida
4a6724c2dbf19312...	documentation-asset	114.6 KiB	Imagen incluida