

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion


FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	04-08-2026, 10:34 a. m.	06:31	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
484	Sin datos	04-08-2026, 10:26 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
04-08-2026, 10:26 a. m.	04-08-2026, 10:34 a. m.	6	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	15:01	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	04:12	Valor: 160
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:03	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	15:37	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	14:29	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:28	Guardar
		
ID 56519 - documentation-asset		
7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:47	OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:11

Guardar



ID 56535 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:44

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

13:45

Guardar



ID 56551 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:49

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

14:56

Guardar




ID 56568 - documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:46

OK



ID 56586 - documentation-asset



ID 56602 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
56519	documentation-asset	245.0 KiB	bb3866f84a9d3c937bb9af6ccd13f6c1647c8b485667625db46b14cc581d8f57
56535	documentation-asset	179.8 KiB	e73d72f028460d87b31d4ff2a4b59a90cda20ed087f6bcecb6b429599a53b722
56551	documentation-asset	170.4 KiB	785f6cdc15b9b6decca3cdb40222b9b73c1aad670d508e2a4d6af51acd5d1d08
56568	documentation-asset	103.9 KiB	0fd5d43aab923c448cab5d88d766ce9c9bf849708d8220f2be6c11e6631ac148
56586	documentation-asset	85.1 KiB	4791f397f82528f324253de5a3e6ef703e0e1a1a51205fddb02b264a9652c676
56602	documentation-asset	140.9 KiB	fd630e913d09469923ecce8764ab78e9a593cea29b5ba711b2aa9f7083de8b05