

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 13-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	13-08-2026, 10:02 a. m.	12:42	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
501	Sin datos	13-08-2026, 09:41 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
13-08-2026, 09:41 a. m.	13-08-2026, 10:02 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:04	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	10:53	Valor: 120
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:19	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	16:51	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	16:17	Guardar



ID
bc826c72ac23a233ca636364c6642137356706
1c8c989f16a11d80b4c0ce372b -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

00:45

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

15:02

Guardar



ID
e43aa614c97ab7b4606efbc23d9302aa0b06fe8
e4f34c2c3ddc52d1ee25538a4 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


00:47

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar




ID
ef88aeafbc988b76d77575ae1ab065a6dab7ed7
f3d16411d8fbc62c4f0d4b6c0 - documentation-
asset


11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

00:48


OK



ID
b6fa9ec6f00057f46b16b7e1f27df8ec9680017a
ed21be17745b27a59390f27b - documentation-
asset



ID
d8077718ef2d2d03302fc9be21117acc3504bf3
b691e6f6fa8d03e563e4b08be -
documentation-asset



ID
68e3d58e6338f9de36a54771069b2c742a7c4b
6b622b8f8ff562dff77805d5ef - documentation-
asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:55	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	02:25	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
bc826c72ac23a233...	documentation-asset	196.6 KiB	Imagen incluida
e43aa614c97ab7b4...	documentation-asset	218.1 KiB	Imagen incluida
ef88aeafbc988b76...	documentation-asset	148.8 KiB	Imagen incluida
b6fa9ec6f00057f4...	documentation-asset	142.1 KiB	Imagen incluida
d8077718ef2d2d03...	documentation-asset	151.4 KiB	Imagen incluida
68e3d58e6338f9de...	documentation-asset	162.3 KiB	Imagen incluida