

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	13-08-2026, 10:02 a. m.	12:42	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
501	Sin datos	13-08-2026, 09:41 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
13-08-2026, 09:41 a. m.	13-08-2026, 10:02 a. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:04	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	10:53	Valor: 120
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:19	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	16:51	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	16:17	Guardar




ID 57722 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:45	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

15:02

Guardar



ID 57738 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:47

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID 57754 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

00:48

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:09

Guardar




ID 57770 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:51

OK



ID 57786 - documentation-asset



ID 57802 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
57722	documentation-asset	196.6 KiB	0abbe1744b5768ff960896a68e05e2756d507ed7336891088136679563ad7f99
57738	documentation-asset	218.1 KiB	ff5368cc067f45b123a98f74aa34af0e911492eb1df0ad8139f2a2f1549cce63
57754	documentation-asset	148.8 KiB	23ba6be6a31e0ccf63fe66010fd218f3e50f90b15a51e911417516f3bac2fffe
57770	documentation-asset	142.1 KiB	47e339a7016f1f5044aa882686fa9a3851e471131704b859d260c8058911ae2d
57786	documentation-asset	151.4 KiB	38260d5439942f5a226962918f39b21257f2a9d015cab789db453e2a09ad60ac
57802	documentation-asset	162.3 KiB	a5bd14b4cabb52e069227e158fde395fa3cab010805fa4e214e29b83efebbbef