

Inspección de Locales Técnicos - Reporte de inspeccion

Inspección de Locales Técnicos

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 13-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	13-08-2026, 10:44 a. m.	01:36	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
502	Sin datos	13-08-2026, 10:29 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-08-2026, 10:44 a. m.	13-08-2026, 10:44 a. m.	0	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea de Tren: Seleccion	00:07	Línea 1
2. Selección Estacion Línea 1: Seleccion	00:13	Hernando de Magallanes
3. Inspección de Locales Técnicos: Selección Vía	00:05	Vía 1
4. Temperatura Ambiente: Dato numerico	00:08	Valor: 25
5. Inspección de Locales Técnicos: Local Técnico tiene Aire Acondicionado	00:12	Sí
6. Inspección de Locales Técnicos: Aire Acondicionado de Local Técnico funciona	00:22	Sí
7. Inspección de Locales Técnicos: Condición General de Local Técnico	00:14	Sí
8. Inspección de Locales Técnicos: Estado de Armarios se encuentra en buen estado	00:02	Sí
9. Inspección de Locales Técnicos: Cierre	03:21	Finalizar

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.