

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 13-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	13-08-2026, 12:03 p. m.	01:31	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
506	Sin datos	13-08-2026, 11:58 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-08-2026, 12:03 p. m.	13-08-2026, 12:03 p. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:04	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	15:36	Valor: 117
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:03	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 20
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:06	Guardar



ID
2a5938d05e8dc1c334f6e13d4be587d058a998f57603b0bb75f951a915ec5516 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


01:18

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID
9b2c972e3b46705dfb78b7ba7944e6caee164b
ba018dc90f3a9756f2b3ee7e8e -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:25

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

16:13

Guardar



ID
1f0d47e286fb3616b6d161f4c8485776da7d7b5
88d6f03076033a27c8ae9a1ee -
documentation-asset


11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

01:25


OK



ID
3a15e753f7ae6eb396650eabb0d00be5f8ca77c
802534abf81fe98e60834d6a5 -
documentation-asset



ID
3cab23444c12319d6bcf536bb9725dee7a39b2
9181368a84acb33948bc9b4262 -
documentation-asset



ID
0469e8d6ebd96b12f69692154ff0bd32d34d290
d25c8e0b2c18d4d7acf915427 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	01:34	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	03:54	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
2a5938d05e8dc1c3...	documentation-asset	197.3 KiB	Imagen incluida
9b2c972e3b46705d...	documentation-asset	207.4 KiB	Imagen incluida
1f0d47e286fb3616...	documentation-asset	188.0 KiB	Imagen incluida
3a15e753f7ae6eb3...	documentation-asset	104.3 KiB	Imagen incluida
3cab23444c12319d...	documentation-asset	161.5 KiB	Imagen incluida
0469e8d6ebd96b12...	documentation-asset	145.3 KiB	Imagen incluida