

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	13-08-2026, 12:03 p. m.	01:31	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
506	Sin datos	13-08-2026, 11:58 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
13-08-2026, 12:03 p. m.	13-08-2026, 12:03 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:04	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	15:36	Valor: 117
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:03	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:05	NS-07
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 20
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:06	Guardar




ID 58174 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:18	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:05

Guardar



ID 58190 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

01:25

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

16:13

Guardar



ID 58206 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:25

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

15:12

Guardar




ID 58222 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:28

OK



ID 58238 - documentation-asset



ID 58254 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
58174	documentation-asset	197.3 KiB	eea9b6831b10278fe79b2ce1e430c77f76bd0553a8dbba6e4431c45bd86252eb
58190	documentation-asset	207.4 KiB	ab9edf8a3a449f8a01a539ea20ce311c7cb458a62609fe422cfcbdd9dfa5187d
58206	documentation-asset	188.0 KiB	4ee27c3a2b84be1630a8aa496cb4aab72a712c358c4f3672c96b64fa73e0e3c5
58222	documentation-asset	104.3 KiB	328ed093e1a4ead9bef94e642ec229421d6c516ecc0ec62202a4d7b6fff53e2c
58238	documentation-asset	161.5 KiB	7eb6f2093d7c2884ef16bf5837cdccc2d2d5e450d8dec242532ef15e80531c45
58254	documentation-asset	145.3 KiB	3ec7d2ec748466e3ab985718bf25bf762a8c4bccc8674b91e2de118816e472e8