

Inspección de Material Rodante en Taller - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante en Taller

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 13-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
victor_miranda	13-08-2026, 01:56 p. m.	05:05	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
508	Sin datos	13-08-2026, 01:51 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
13-08-2026, 01:51 p. m.	13-08-2026, 01:56 p. m.	0	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Ubicación de la Inspección: Comentario de voz	00:51	Confirm
2. Línea de Tren: Seleccion	01:05	Línea 5
3. Número de Tren: Dato numerico	00:24	Continue (Valor: 12687)
4. Tecnología de Tren: Seleccion	00:22	NS-16
5. Registro Sistema-Subsistema-Componente: Comentario de voz	00:44	Confirm
6. Registro Desviación: Comentario de voz	01:14	Confirm
7. Cierre de Inspección: Comentario de voz	02:42	Confirm
8. Inspección de Material Rodante en Taller: Fin	03:02	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 13-08-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.