

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	18-08-2026, 10:26 a. m.	12:44	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
517	Sin datos	18-08-2026, 10:03 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
18-08-2026, 10:03 a. m.	18-08-2026, 10:26 a. m.	6	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	16:06	Línea 2
2. Número de Tren: Dato numerico	26:45	Valor: 146
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:01	Cabina S2
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:04	NS-16
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	16:12	Valor: 15
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	15:30	Guardar
		
ID 60543 - documentation-asset		
7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	00:42	OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:04

Guardar



ID 60559 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:46

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

13:53

Guardar



ID 60578 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:47

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:07

Guardar



ID 60595 - documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


01:08

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:10

Guardar



ID 60611 - documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:51

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

15:44

Guardar



ID 60627 - documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero

00:50

OK

18. Inspección de Material Rodante: Cierre

14:55

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
60543	documentation-asset	256.2 KiB	a212e8d84907ec7b5b26160adf7ec2d5ce68cb8a7eddc29c4a9555848968384a
60559	documentation-asset	192.6 KiB	b392c00fb309ae88d50883e18faf3315c02f1a5920a73e9035b4b6a8923926e2
60578	documentation-asset	273.4 KiB	189a1d62abff1bc7a7e7240be50da9fec78628d68148c71ada74d67574b0db72
60595	documentation-asset	122.3 KiB	d77b111243ae8be548d861bf4be180572aa495b3020d1e3f3a967fbec0f0969a
60611	documentation-asset	168.4 KiB	27fed42a1e8891e3d03820578a006181ddb183c9942b91c4c7ce4d9ac1af44a6
60627	documentation-asset	151.6 KiB	2ce37886314247b1839670979913457eb53cda9c1c081b0cfe7b463a11c54e52