

Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante - Reporte de inspeccion


Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante

SNAPSHOT DEL 20-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	20-08-2026, 11:54 a. m.	03:04	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
522	Sin datos	20-08-2026, 11:51 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
20-08-2026, 11:51 a. m.	20-08-2026, 11:54 a. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Delanteros	00:26	Sí
2. Térmica MI - Puentes Delanteros: Evidencia	00:02	Guardar




ID
8373f3c0ff84f0a9c099caa5860f343512aba846
cd4258a4733a653dba1d12bd - documentation-asset

3. Evidencia MI - Puentes Delanteros: Evidencia

01:05

Guardar



ID
5ec17d9c6802b3d4f8b2647ba976abf9caa02aa
aae96aeefce414b4bc4aacbc - documentation-
asset

4. Térmica MI - JH - DET - CHA - CHB: Camera Live View	00:32	Regresar
5. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - JH - DET - CHA - CHB	00:22	No
6. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Traseros	13:05	No
7. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P-R - RCP-Resistencias	00:09	No
8. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P-R - MCP-MAA	00:01	No
9. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P - RCP-Resistencias	00:04	No
10. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P - MCP-MAA	11:17	No
11. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N - Puentes Delanteros	22:25	No
12. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N - JH - DET - CHA - CHB	06:53	No
13. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N - Puentes Traseros	10:57	No
14. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N-M - Puentes Delanteros	25:30	No
15. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N-M - JH - DET - CHA - CHB	09:30	No

16. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N-M - Puentes Traseros	11:41	No
17. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche R-P - RCP-Resistencias	16:09	No
18. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche R-P - MCP-MAA	10:52	No
19. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - Puentes Traseros	13:48	No
20. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - JH - DET - CHA - CHB	11:14	No
21. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - Puentes Delanteros	00:06	No
22. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Fin	01:16	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 20-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
8373f3c0ff84f0a9...	documentation-asset	880.3 KiB	Imagen incluida
5ec17d9c6802b3d4...	documentation-asset	113.6 KiB	Imagen incluida