

Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante - Reporte de inspeccion


Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	20-08-2026, 11:54 a. m.	03:04	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
522	Sin datos	20-08-2026, 11:51 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
20-08-2026, 11:51 a. m.	20-08-2026, 11:54 a. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Delanteros	00:26	Sí
2. Térmica MI - Puentes Delanteros: Evidencia	00:02	Guardar




ID 62734 - documentation-asset

3. Evidencia MI - Puentes Delanteros: Evidencia

01:05

Guardar



ID 62744 - documentation-asset

4. Térmica MI - JH - DET - CHA - CHB: Camera Live View

00:32

Regresar

5. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - JH - DET - CHA - CHB

00:22

No

6. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Traseros

13:05

No

7. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P-R - RCP-Resistencias

00:09

No

8. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P-R - MCP-MAA

00:01

No

9. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P - RCP-Resistencias

00:04

No

10. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P - MCP-MAA

11:17

No

11. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N - Puentes Delanteros

22:25

No

12. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N - JH - DET - CHA - CHB

06:53

No

13. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N - Puentes Traseros

10:57

No

14. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N-M - Puentes Delanteros

25:30

No

15. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N-M - JH - DET - CHA - CHB

09:30

No

16. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N-M - Puentes Traseros	11:41	No
17. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche R-P - RCP-Resistencias	16:09	No
18. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche R-P - MCP-MAA	10:52	No
19. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - Puentes Traseros	13:48	No
20. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - JH - DET - CHA - CHB	11:14	No
21. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - Puentes Delanteros	00:06	No
22. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Fin	01:16	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
62734	documentation-asset	880.3 KiB	0be70ce75473517500e0de51b86fce674244b54f8963f83ccd496fa9dc1cb206
62744	documentation-asset	113.6 KiB	54d046e02a03e3ecfbb7ed960c7a4452f46b4fe866f6ea93aa0494b1d8c26904