

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

Inspección de Material Rodante

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	28-08-2026, 04:14 p. m.	02:33	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
524	Sin datos	18-08-2026, 01:03 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
28-08-2026, 04:14 p. m.	28-08-2026, 04:14 p. m.	6

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:06	Línea 1
2. Número de Tren: Dato numerico	00:21	Valor: 82
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:06	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:07	NS-93
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 16
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	00:22	Guardar



ID 63113 - documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central	01:23	OK
---	-------	----

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

00:35

Guardar



ID 63129 - documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo


01:27

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:05

Guardar



ID 63145 - documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


01:27

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

15:26

Guardar




ID 63161 - documentation-asset


13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

01:28

OK



ID 63177 - documentation-asset



ID 63193 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
63113	documentation-asset	199.9 KiB	2851ae007a2efa2fcec9b3b9ab3b0deb2674fa0007bcd17c52ca94079ca870c4
63129	documentation-asset	188.8 KiB	d17e29aa14162962a8d53fe8a100887da00b21d876e03bc543d4a4c1540dc443
63145	documentation-asset	197.9 KiB	f11e3e8f1d4d3898ec77bdb054dfb64db389ce450f0522438a0906839d7a92ff
63161	documentation-asset	115.6 KiB	7d513cc53ce60aa86cf5476588e5a16d0f85ef1f04291db823bfa0e6f69f72be
63177	documentation-asset	133.1 KiB	994d97b5b988f6ab876cf5e2e57289d0bf692ae965dcf505d77afde01fc66b27
63193	documentation-asset	142.8 KiB	45158ac9e40a32030de6963b0a317316684269861ed9e018447b7bddf98a182c