




Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante


SNAPSHOT DEL 31-08-2026			
OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	31-08-2026, 12:18 p. m.	12:12	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
526	Sin datos	31-08-2026, 12:06 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
31-08-2026, 12:06 p. m.	31-08-2026, 12:18 p. m.	9	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Delanteros	00:35	Sí
2. Térmica MI - Puentes Delanteros: Evidencia	00:06	Guardar
 ID 2cb6461d6f4f63f7b2939140170853ac7f07d0a8f81c0cd61a8595f93733889b - documentation-asset  ID 7a0eee7609245fa765c4cc9e9accf02f6a499fe92c3e2f14ffe5a3e7457cb8d4 - documentation-asset  ID b75932d7c7e9ff284f3ddae1a1eb4bb07ea6ace22b2ef84a6d6da2f929684bfb - documentation-asset		
3. Evidencia MI - Puentes Delanteros: Evidencia	02:47	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID f5e914fc70d4d75a1dbb283b2e37bb8c26db810a78515465ba589c7fb5bca2b6 109.3 KiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
4. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - JH - DET - CHA - CHB	01:45	Sí

5. Térmica MI - JH - DET - CHA - CHB: Evidencia


00:05

Guardar

ID
9c665cf6d1346a1a0242c6acf382a2b30f92c81
0a26bd513cef58d0e71d61388 -
documentation-asset

6. Evidencia MI - JH - DET - CHA - CHB: Evidencia

00:13

Guardar

ID
0d26285be2b5cde8fc6b59c92090c88504f0cf3
95fc748503e6a920fb76271c4 - documentation-
asset

7. Evidencia MI - JH - DET - CHA - CHB: Screen for recording audio

00:03

Regresar**8. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Traseros**

01:32


No**9. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P-R - RCP-Resistencias**

00:06

Sí

10. Térmica P-R - RCP-Resistencias: Evidencia

00:03

Guardar


ID
da894b586ee7a6b6c577fb0c01c4c1c78b0c3c0
9f1052d1f8ac0a0da0713751e -
documentation-asset

**11. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche P-R - MCP-MAA**

00:29

Sí**12. Térmica P-R - MCP-MAA: Evidencia**

00:02

Guardar

ID
906d7bbc534941f36aff0598be551173b5dc024
64ed93e449e7a435c56faac8d -
documentation-asset

**13. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche P - RCP-Resistencias**

00:21

No**14. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche P - MCP-MAA**

00:11

Sí**15. Evidencia P - MCP-MAA: Evidencia**

00:07

Guardar**documentation-asset** - [Abrir evidencia segura](#)

ID 90a513d905d666321ac4ed63195f92e2e3b2359d42f8930f8fddfae825c5436a | 5.2 MiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo
referenciado; no se incrusta.

**16. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche N - Puentes Delanteros**

00:43

Sí**17. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:
Coche N - JH - DET - CHA - CHB**

00:22

Sí

18. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N - Puentes Traseros	01:41	No
19. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N-M - Puentes Delanteros	00:09	No
20. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N-M - JH - DET - CHA - CHB	00:02	No
21. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche N-M - Puentes Traseros	00:02	No
22. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche R-P - RCP-Resistencias	00:05	No
23. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche R-P - MCP-MAA	00:02	No
24. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - Puentes Traseros	00:17	No
25. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - JH - DET - CHA - CHB	00:02	Sí
26. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MP - Puentes Delanteros	00:12	No
27. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Fin	01:27	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-08-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
2cb6461d6f4f63f7...	documentation-asset	1.1 MiB	Imagen incluida
7a0eee7609245fa7...	documentation-asset	1.0 MiB	Imagen incluida
b75932d7c7e9ff28...	documentation-asset	183.1 KiB	Imagen incluida
f5e914fc70d4d75a...	documentation-asset	109.3 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
9c665cf6d1346a1a...	documentation-asset	130.5 KiB	Imagen incluida
0d26285be2b5cde8...	documentation-asset	189.2 KiB	Imagen incluida
da894b586ee7a6b6...	documentation-asset	185.2 KiB	Imagen incluida
906d7bbc534941f3...	documentation-asset	191.8 KiB	Imagen incluida
90a513d905d66632...	documentation-asset	5.2 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.