




# Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX  
Frontline / Metro

Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante


|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| SNAPSHOT DEL 31-08-2026 |                         |                         |        |
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| benjamin_alarcon        | 31-08-2026, 12:18 p. m. | 12:12                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 526                     | Sin datos               | 31-08-2026, 12:06 p. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 31-08-2026, 12:06 p. m. | 31-08-2026, 12:18 p. m. | 9                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Delanteros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00:35  | Sí               |
| 2. Térmica MI - Puentes Delanteros: Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00:06  | Guardar          |
| <div><div><p>ID 2cb6461d6f4f63f7b2939140170853ac7f07d0a8f81c0cd61a8595f93733889b - documentation-asset</p></div><div><p>ID 7a0eee7609245fa765c4cc9e9accf02f6a499fe92c3e2f14ffe5a3e7457cb8d4 - documentation-asset</p></div><div><p>ID b75932d7c7e9ff284f3ddae1a1eb4bb07ea6ace22b2ef84a6d6da2f929684bfb - documentation-asset</p></div></div> |        |                  |
| 3. Evidencia MI - Puentes Delanteros: Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02:47  | Guardar          |
| <div><div>documentation-asset - <a href="#">Abrir evidencia segura</a></div><div>ID f5e914fc70d4d75a1dbb283b2e37bb8c26db810a78515465ba589c7fb5bca2b6   109.3 KiB   SHA-256 Sin datos   Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |
| 4. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - JH - DET - CHA - CHB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01:45  | Sí               |

**5. Térmica MI - JH - DET - CHA - CHB: Evidencia**

00:05

**Guardar**

ID  
9c665cf6d1346a1a0242c6acf382a2b30f92c81  
0a26bd513cef58d0e71d61388 -  
documentation-asset

**6. Evidencia MI - JH - DET - CHA - CHB: Evidencia**

00:13

**Guardar**

ID  
0d26285be2b5cde8fc6b59c92090c88504f0cf3  
95fc748503e6a920fb76271c4 - documentation-  
asset

**7. Evidencia MI - JH - DET - CHA - CHB: Screen for recording audio**

00:03

**Regresar****8. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Traseros**

01:32


**No****9. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche P-R - RCP-Resistencias**

00:06

**Sí**

**10. Térmica P-R - RCP-Resistencias: Evidencia**

00:03

**Guardar**


ID  
da894b586ee7a6b6c577fb0c01c4c1c78b0c3c0  
9f1052d1f8ac0a0da0713751e -  
documentation-asset

**11. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:  
Coche P-R - MCP-MAA**

00:29

**Sí****12. Térmica P-R - MCP-MAA: Evidencia**

00:02

**Guardar**

ID  
906d7bbc534941f36aff0598be551173b5dc024  
64ed93e449e7a435c56faac8d -  
documentation-asset

**13. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:  
Coche P - RCP-Resistencias**

00:21

**No****14. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:  
Coche P - MCP-MAA**

00:11

**Sí****15. Evidencia P - MCP-MAA: Evidencia**

00:07

**Guardar****documentation-asset** - [Abrir evidencia segura](#)

ID 90a513d905d666321ac4ed63195f92e2e3b2359d42f8930f8fddfae825c5436a | 5.2 MiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo  
referenciado; no se incrusta.

**16. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:  
Coche N - Puentes Delanteros**

00:43

**Sí****17. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:  
Coche N - JH - DET - CHA - CHB**

00:22

**Sí**

|                                                                                                     |       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>18. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Coche N - Puentes Traseros</b>       | 01:41 | <b>No</b>        |
| <b>19. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Coche N-M - Puentes Delanteros</b>   | 00:09 | <b>No</b>        |
| <b>20. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Coche N-M - JH - DET - CHA - CHB</b> | 00:02 | <b>No</b>        |
| <b>21. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Coche N-M - Puentes Traseros</b>     | 00:02 | <b>No</b>        |
| <b>22. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Coche R-P - RCP-Resistencias</b>     | 00:05 | <b>No</b>        |
| <b>23. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Coche R-P - MCP-MAA</b>              | 00:02 | <b>No</b>        |
| <b>24. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Coche MP - Puentes Traseros</b>      | 00:17 | <b>No</b>        |
| <b>25. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Coche MP - JH - DET - CHA - CHB</b>  | 00:02 | <b>Sí</b>        |
| <b>26. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Coche MP - Puentes Delanteros</b>    | 00:12 | <b>No</b>        |
| <b>27. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante:<br/>Fin</b>                              | 01:27 | <b>Finalizar</b> |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-08-2026.

## Inventario de evidencias

| ID                  | TIPO                | TAMANO    | HASH / ESTADO                                 |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 2cb6461d6f4f63f7... | documentation-asset | 1.1 MiB   | Imagen incluida                               |
| 7a0eee7609245fa7... | documentation-asset | 1.0 MiB   | Imagen incluida                               |
| b75932d7c7e9ff28... | documentation-asset | 183.1 KiB | Imagen incluida                               |
| f5e914fc70d4d75a... | documentation-asset | 109.3 KiB | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta. |
| 9c665cf6d1346a1a... | documentation-asset | 130.5 KiB | Imagen incluida                               |
| 0d26285be2b5cde8... | documentation-asset | 189.2 KiB | Imagen incluida                               |
| da894b586ee7a6b6... | documentation-asset | 185.2 KiB | Imagen incluida                               |
| 906d7bbc534941f3... | documentation-asset | 191.8 KiB | Imagen incluida                               |
| 90a513d905d66632... | documentation-asset | 5.2 MiB   | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta. |