

Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante - Reporte de inspeccion

Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante

SNAPSHOT DEL 31-08-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
benjamin_alarcon	31-08-2026, 12:43 p. m.	24:46	canceled

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
527	Sin datos	31-08-2026, 12:18 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
31-08-2026, 12:18 p. m.	31-08-2026, 12:43 p. m.	0

Campos no disponibles en el respaldo: Fecha de finalizacion

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Térmica MI - Puentes Delanteros: Camera Live View	22:40	Regresar
2. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI - Puentes Delanteros	01:19	Regresar
3. Revisión de Bogie Bajo Bastidor - Material Rodante: Coche MI	00:46	Regresar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 31-08-2026.

Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.